

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego  
Tryb: zapytanie ofertowe  
Nazwa postępowania: „Naprawa serwisowa krzeseł orkiestrowych Kolberg w Narodowym Forum Muzyki”  
Nr ref. postępowania: FZP.261.W8.2021

Działając w imieniu zamawiającego niniejszym zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym, zapraszając do złożenia oferty na w/w usługę.

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamówienie polega na naprawie krzeseł orkiestrowych znajdujących się w Narodowym Forum Muzyki. Wykaz krzeseł oraz opis usterki znajduje się w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania).
- 2) Do wykonania naprawy należy użyć wyłącznie oryginalnych części firmy Kolberg.
- 3) Zamówienie podstawowe: demontaż i montaż krzeseł ze smarowaniem i drobnymi częściami zamiennymi. Transport krzesła do wykonania naprawy.
- 4) Zamówienie dodatkowe: montaż nowych, oryginalnych części w miejsce uszkodzonych. Wykonawca przed wykonaniem zamówienia dodatkowego powinien uzgodnić wymianę części z przedstawicielem Zamawiającego podając pełen koszt wymiany.

### 2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2021r.

### 3. Kryteria oceny oferty:

Lp. Kryterium Waga Wyliczenie punktów za dane kryterium badanej oferty

- Cena wykonania zamówienia podstawowego 100 % (100 pkt)  
najniższa cena

----- \* 100 % = liczba pkt  
cena badanej oferty

Zamawiający przyjmuje zasadę, że 1 % = 1 pkt

### 4. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:

Ofertę (wypełniony formularz ofertowy + kosztorys nowych części zamiennych) należy przesłać drogą mailową na adres: [andrzej.wysmyk@nfm.wroclaw.pl](mailto:andrzej.wysmyk@nfm.wroclaw.pl) do dnia 26.02.2021 r. do godziny 10:00.

### 5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcą:

Pan Andrzej Wysmyk, tel. 727 010 229 ([andrzej.wysmyk@nfm.wroclaw.pl](mailto:andrzej.wysmyk@nfm.wroclaw.pl))


### 6. Inne ustalenia

Wynagrodzenie będzie przelewane na nr konta wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia.

W przypadku gdy Państwa oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o przyjęciu oferty do realizacji zostaną Państwo poinformowani odrębną wiadomością. W przypadku nieotrzymania ww. potwierdzenia oferta nie podlega realizacji.

Wrocław, dnia 22.02.2021 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. organizacyjnych



Olga Kończak  
(podpis)

**FORMULARZ OFERTOWY DLA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO**  
**Naprawa serwisowa krzesel orkiestrowych Kolberg w Narodowym Forum Muzyki**  
**FZP.261.W8.2021**

Nazwa Wykonawcy: .....

LP	Typ usterki - Kolberg 2020	Data dostarczenia	Id krzesła	cena naprawy netto
1	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2017	008052	
2	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2017	008069	
3	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2017	013529	
4	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2017	013527	
5	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska oraz do wymiany pęknięta tylna plastikowa osłona oparcia	2017	008074	
6	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2017	008070	
7	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2017	013552	
8	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska, brak stopki w nodze	2017	008079	
9	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2017	013533	
10	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2017	008078	
11	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2017	008072	
12	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2017	008065	
13	uszkodzone siedzisko-wyrwane śruby mocujące	2015	130626	
14	uszkodzone siedzisko-wyrwane śruby mocujące	2015	130307	
15	siedzisko do regulacji-za bardzo się buja, odpady okrągłe nasadki, na których opierają się krzesła przy ukladaniu ich w sztos których opierają się krzesła przy ukladaniu ich w sztos	2015	130310	
16	uszkodzone siedzisko-wyrwane śruby mocujące, odpady okrągłe nasadki, na których opierają się krzesła przy ukladaniu ich w sztos	2015	130644	
17	brak oparcia, odpadło	2015	001881	
18	zaplamione siedzisko do prania	2015	130643	
19	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	130319	
20	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	001885	
21	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	130305	
22	Niestabilne siedzisko do regulacji i rozpruty materiał siedziska	2015	130326	
23	Mechanizm i uchwyt dźwigni regulujący oparcie	2015	130746	
24	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	130610	
25	urwany spaw mocujący siedzisko - krzesło dyrygenckie	2015	130372	
26	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	130272	
27	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	122816	
28	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	130645	
29	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	130303	
30	pęknięty plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	001844	

31	peknięty, plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	130302	
32	peknięty, plastikowy uchwyt do regulacji wysokości siedziska	2015	001725	
<b>SUMA 2020</b>				<b>0</b>

LP	Typ usterki - Kolberg 2021	Data dostarczenia	Id krzesła	cena naprawy netto
33	skrzypli siedzisko	2015	130647	
34	nie działa mechanizm siedziska góra/ dół, peknięty, plastikowy uchwyt	2015	130629	
35	skrzypli siedzisko	2015	130304	
35	skrzypli siedzisko	2015	130633	
36	brak metalowej dźwigni regulacji siedziska góra/ dół, skrzypli siedzisko	2015	003577	
37	brak plastikowego uchwyty od regulacji siedziska góra/ dół	2015	001883	
38	brak metalowej dźwigni regulacji siedziska góra/ dół, skrzypli siedzisko	2015	003600	
39	brak metalowej dźwigni regulacji siedziska góra/ dół, skrzypli siedzisko	2015	001884	
40	brak metalowej dźwigni regulacji siedziska góra/ dół, skrzypli siedzisko, do prania z kleju materiał na siedzisku i oparciu	2015	001886	
41	brak metalowej dźwigni regulacji siedziska góra/ dół, skrzypli siedzisko,	2015	130612	
42	brak gumowej stopki u nogi	2015	130317	
43	skrzypli siedzisko	2015	130316	
44	skrzypli siedzisko	2015	130745	
45	skrzypli siedzisko	2015	130313	
46	skrzypli siedzisko	2015	130641	
47	skrzypli siedzisko	2015	005725	
48	skrzypli siedzisko	2015	130608	
<b>SUMA 2021</b>				<b>0</b>
<b>RAZEM 2020 I 2021</b>				<b>0</b>
<b>KOSZT TRANSPORTU ODBIÓR I DOSTAWA</b>				
<b>RAZEM NETTO</b>				<b>0</b>
<b>RAZEM BRUTTO</b>				<b>0</b>